



職安警示

工人地底污水渠暈倒

1. 意外日期：2013 年 6 月

2. 意外地點：中環一條地底污水渠

3. 意外摘要：

一名渠務工人在一條直徑約 900 毫米的地底污水渠內進行喉管內層復修工程時被發現暈倒，並於當日證實死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事地底渠務工程的承建商/僱主應：

- 委任合資格人士進行包括考慮有關渠管直徑大小的風險評估；
- 若該評估認定嚴重損傷的風險，避免工人進入渠管；
- 若不能避免工人進入渠管，為渠管內工作實施一套包括以下安全措施的安全工作系統：
 - 確保只有核准工人方可進入渠管工作，並給予工人足夠資料、指導及訓練；
 - 確保進入渠管的工人使用適當個人防護裝備，包括認可呼吸器具和安全吊帶，並與一條堅固程度足以讓該工人被拉出的救生繩連接；



- 確保與渠管內的工人保持有效溝通；
- 制訂和實施適當的緊急程序，包括提供足夠及合適的救援裝備和因應工作規模而設立相應的救援隊伍；
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《工廠及工業經營\(密閉空間\)規例簡介》](#)¹
- [《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件