



## 職安警示

### 從玻璃簷篷墮下

1. 意外日期：2014 年 1 月

2. 意外地點：一幢商業樓宇

3. 意外摘要：

一名清潔工人在進行清洗工作時，從玻璃簷篷墮下約 5.5 米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止從事樓宇清潔工作的人士從高處墮下，承建商/僱主應：

- 為該工作進行特定的風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 在可行範圍內，避免在不安全的地方如未設有圍封的簷篷上工作，並為該工作採取安全工作方法如使用適當的流動升降工作台和合適工具；
- 若無法避免在未設有圍封的簷篷上工作時，在可行情況下，圍封所有可引致工人從高處墮下的邊緣；
- 若使用工作平台及圍封未設有護欄的邊緣為不切實可行，提供



並確保工人使用適當的防墮裝置；

- 為工人提供適當的資料、訓練及指導，以確保其工作的安全；以及
- 發展及實施有效的監察和監管制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

## 5. 參考資料：

- [《安全使用動力操作升降工作台指引》<sup>1</sup>](#)
- [《樓宇清潔業工作安全簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

<sup>1</sup> 按此檢視文件