



## 職安警示

### 從升降機機房頂部墮下

1. 意外日期：2013 年 1 月

2. 意外地點：中環一幢商業樓宇

3. 意外摘要：

一名技工在一幢商業樓宇天台的升降機機房頂部加固一條新安裝的電視天線時，墮下約 5.5 米死亡。

4. 給僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事構築物頂部高處工作的僱主應：

- 進行風險評估，以找出及糾正危險狀況，包括構築物頂部未設有效防護的邊緣；
- 在可行情況下，確保所有與工作有關的構築物頂部的邊緣已妥善圍封；
- 在可行情況下，確保構築物頂部的每個工作地方已設置適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 若設置圍欄及安全進出口為不切實可行，提供適當的防墮裝置，並實施有效的監管制度，以確保工人充分及正確地使用該等防墮裝置；以及



- 實施有效的監察制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

## 5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件