



職安警示

從閣樓的空隙墮下

1. 意外日期：2014 年 2 月

2. 意外地點：一個興建中的貨倉

3. 意外摘要：

一名工人進行鋪砌地板工作時，懷疑穿越閣樓的空隙直墮約 3 米至地面死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，承建商／僱主應：

- 為該工作進行特定的風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 在可行情況下，提供及確保使用適當的棚架或升降工作台；
- 適當圍封或覆蓋任何危險邊緣、孔洞或其他空隙，以防止有人跨過或穿越該處墮下；
- 若使用棚架、工作平台、防護危險邊緣、孔洞或其他空隙為不切實可行，提供並確保工人使用適當的防墮裝置；以及



- 發展及實施有效的監察和監管制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例 VA 部有關安全工作地方的條文簡介》](#)¹
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)¹
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)¹
- [《職業意外致命個案分析\(第三集\)》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件