



職安警示

被墮下的排水管擊斃

1. 意外日期：2013 年 11 月

2. 意外地點：大埔一幢正在翻新的工廠大廈

3. 意外摘要：

一名從事搭建模板的工人懷疑被一節從高層穿越樓面孔洞墮下的棄置排水管撞擊，於兩日後死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人被墮下物件撞擊，承建商/僱主應：

- 為該工作進行風險評估及制訂適當安全施工程序；
- 以適合的屏障、圍欄、覆蓋物或底護板在樓邊或孔洞設置防護，以防止任何物料越過或經由邊緣或孔洞墮下；
- 確保沒有鬆散的物料放置在或接近樓邊或孔洞可致墮下；
- 分隔預見有物件墮下危害的範圍，以禁止任何工人進入該危險範圍；
- 張貼警告於當眼處，以提醒工人關於正在高處進行的工作及物件墮下的危害；



- 確保每名工人在地盤內已配戴合適的安全帽；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《地盤意外個案簡析》](#)¹
- [《地盤工友安全手冊》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件