



## 職安警示

### 被墮下的鑽樁通擊斃

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地點：一個建築地盤

3. 意外摘要：

一條鑽樁套管於一部履帶式起重機被錯誤降下，擊斃一名燒焊工人。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工人在吊運操作期間被墮下物件撞擊，承建商／僱主應：

- 委任合資格人員進行風險評估，並充分考慮起重機的操作、工地佈局及工作環境；
- 制訂及實施有效的安全管理制度，其中包括以下：
  - 以合適的路障將工人分隔於起重機的操作區外；
  - 實施嚴格的通道管控措施，並張貼適當的告示以避免未被授權人士進入操作區；
  - 派駐訊號員，為對附近範圍沒有清晰無阻視野的起重機操作員，發出有效的訊號；以及



- 在吊運操作開始前，提供一個有效通訊系統予所有參與吊運操作的工作人員；
- 就吊運操作的安全工作系統，給起重機操作員及工人提供所需的資料、訓練及指導；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

## 5. 參考資料：

- [《工廠及工業經營\(起重機械及起重裝置\)規例簡介》](#)<sup>1</sup>
- [《安全使用流動式起重機工作守則》](#)<sup>1</sup>
- [《地盤意外個案簡析系列 – 流動式起重機》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

<sup>1</sup>按此檢視文件