



職安警示

被叉式起重車夾斃

1. 意外日期：2014 年 2 月

2. 意外地點：一個樓宇地盤

3. 意外摘要：

一名叉式起重車操作員在使用叉式起重車進行傾倒建築廢料時，被夾斃於該叉式起重車的門架與駕駛室的金屬框架之間。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

承建商／僱主應採取足夠的步驟，確保叉式起重車的安全使用，包括：

- 委任合資格人員進行特定的風險評估，並考慮其操作性質、工地佈局及工作環境；
- 制訂及實施有效的安全工作系統，其中應確保：
 - 當操作員離開駕駛室時，關掉叉式起重車的引擎及拉緊泊車制動器，並移除車匙或其他啟動裝置；
 - 當叉式起重車在操作狀態時，任何人士不准進入其門架與駕駛室之間的位置；
 - 禁止在駕駛室外操作叉式起重車；



- 任何負荷物恰當堆疊或卸落；以及
- 叉式起重車及其附件妥善保養，並處於良好操作狀態；
- 給叉式起重車操作員及工人提供關於以上安全工作系統的所需資料、訓練及指導；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《工廠及工業經營\(負荷物移動機械\)規例簡介》](#)¹
- [《在建築地盤安全使用負荷物移動機作搬土工作指引》](#)¹
- [《安全使用叉式起重車指引》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件