



職安警示

被貨車撞倒

1. 意外日期：2013 年 7 月

2. 意外地點：九龍城一間金屬廢料回收場

3. 意外摘要：

一名技工在金屬廢料回收場內蹲著修理車輛地磅時，被一輛十噸貨車撞倒並輾斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工人在靠近交通往來的位置工作時被車輛撞倒，承建商／僱主應：

- 為該工作進行交通風險評估及制訂安全施工程序；
- 在可行情況下，避免在交通往來的地方或附近位置工作，如重新安排交通流向或編排該工作在沒有交通往來的時間進行；
- 若上述措施不可行，計劃及全面執行適當的交通管理，以防止交通往來危及進行該工作的人士；
- 確保有關工作範圍已明確區劃並以適當圍欄隔開，以禁止任何車輛進入該範圍；
- 張貼當眼警告告示及亮起訊號，以提醒司機該範圍正進行維修



工作；

- 派駐訊號員向對有關工作範圍附近沒有清晰無阻視野的司機發出有效的訊號；
- 確保所有在該範圍的工人已穿著高能見度或反光背心，令其他人士尤其司機能夠容易識別他們；以及
- 實施有效的監察和監管，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件