



職安警示

被墮下物件擊斃

1. 意外日期：2014 年 8 月

2. 意外地點：一個樓宇建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人於兩座樓宇之間的平台工作時，懷疑被墮下的臨時支架組件擊斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工人遭墮下的任何物件擊中，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估，以找出地盤內物件墮下的危害，並制定合適的防護措施，以消除或適當控制該危害；
- 使用適合的屏障、圍欄、覆蓋物或底護板在樓邊或孔洞設置防護，以防止任何物料越過或經由邊緣或孔洞墮下；
- 確保沒有鬆散物料放置或堆疊在樓邊或孔洞，防止物料從該處墮下；
- 嚴禁任何工人進入有物件墮下危害的危險範圍，例如封鎖或圍封該處；
- 張貼警告於當眼處，以提醒工人有關物件墮下的危害；



- 確保每名工人在地盤內已配戴合適的安全帽；
- 為有關工人提供相關的安全訓練、資料、指導及監督；以及
- 訂立及實施有效的監察及監控系統，確保上述的注意事項得以嚴格及完全遵從。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《地盤意外個案簡析》](#)¹
- [《地盤工友安全手冊》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件