



職安警示

進行棚架工作時懷疑觸電

1. 意外日期：2014 年 9 月

2. 意外地點：在一住宅樓宇的簷篷上

3. 意外摘要：

一名工人在一住宅樓宇的簷篷上進行棚架工作時，懷疑觸電死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工作時的電力危害，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對相關工作的風險評估，找出工地內的電力危害，包括損壞的電線及電力裝置，並制定合適的安全施工程序，包括在有需要時實施工作許可證制度；
- 把電力系統上可能危及工人的帶電部份的電源截斷，於進行工作前，關掉及鎖上有關電源開關掣，並張貼適當的警告告示、標示或標貼，以消除電力危害；
- 為有關的工人提供適當的個人防護裝備，如絕緣手套及絕緣膠蓆；
- 為工人提供需要的資料、指示及訓練；以及
- 實施足夠的管理、控制和有效的監督，以確保安全措施得以全面落實及嚴格遵守。



5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《安全隔離電源工作指引》](#)¹
- [《在工作場地的基本電力安全要點》](#)¹
- [《電力工作意外致命個案 \(第二集\)》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件