



职安警示

工人被两台拖架夹倒

1. 意外日期：2017年2月
2. 意外地点：机场停机坪
3. 意外摘要：

当一名工人在两台连在一起停泊于机场停机坪的货物拖架之间工作时，一辆牵引车拖曳另一组拖架驶过。该组拖架意外地撞向该两台拖架的其中之一，并将其推向前。该名工人被夹于两台拖架之间严重受伤，并在同日死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止流动作业装置危及任何在机场停机坪上工作的工人 / 雇员，东主 / 雇主及有关各方应提供及维持一个安全的工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性风险评估，在充分考虑工作环境后，找出所有与工作有关的潜在危害，尤其针对附近的流动作业装置的移动情况；
- 根据风险评估的结果，制定符合相关的操作手册 / 指引(如适用的话)的安全施工方法及程序；
- 在可行的情况下，确保将要在停机坪上进行的所有工作，只可在紧接该处附近没有流动作业装置驶经时才可进行；
- 向所有参与相关工作的工人 / 雇员提供高能见度或反光的背心，并确保他们正确使用该些装备；



- 确保所有流动作业装置须由曾受训练及具有足够能力操作该装置的人操作；
- 提醒所有操作员在驾驶流动作业装置时不可驶近任何人或物件，以避免发生意外碰撞；
- 向所有参与工作的操作员及工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉有关工作的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及管理制度，以确保上述的安全措施得以落实。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《资料、指导及训练 5 部曲》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹按此检视文件