



职安警示

进行批荡工作时触电

1. 意外日期：2012 年 7 月

2. 意外地点：红磡一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在一个金属棚架上进行批荡工作时，怀疑触电死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

在建筑地盘内的承建商/雇主应：

- 找出地盘内的电力危险状况，包括损坏的电线及电力装置；
- 纠正地盘内任何电力危险状况，包括在开工前隔离有关电源及将有关的金属导体(例如电线喉管，过路箱，金属外壳等)有效接地以确保工作上的电力安全；以及
- 防止任何在地盘内工作的人遇到各种电力危险状况，包括为地盘所有临时电力供应安装漏电断路器，采用合适并符合国际标准的电力设备，及提供适当绝缘的电力工具和个人防护装备给工人以防止触电。



5. 参考资料：

- [《工厂及工业经营\(电力\)规例简介》](#)¹
- [《安全隔离电源工作指引》](#)¹
- [《在工作场地的基本电力安全要点》](#)¹
- [《电力工作意外致命个案集》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件