



## 职安警示

### 从孔洞堕下

1. 意外日期：2012 年 4 月

2. 意外地点：大埔一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名面板安装工人从一幢兴建中楼宇的 11 楼天台上一个孔洞堕下至 3 楼，伤重死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

从事楼宇建筑工程的承建商/雇主应：

- 找出及纠正在高处工作的人所遇到的危险状况，包括未设有防护的楼边及孔洞；
- 为未设有防护的楼边及孔洞设置及保持适当的护栏；
- 确保为在地盘内每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 保持工作地方没有可导致绊倒的危害；以及
- 保持地面平坦及不溜滑。



## 5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

---

<sup>1</sup> 按此检视文件