



职安警示

从临时金属构筑物顶部的孔洞堕下

1. 意外日期：2012 年 7 月

2. 意外地点：将军澳一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在一个用作收集垃圾的临时金属构筑物顶部进行水管安装工作时，从一个孔洞堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事构筑物顶部高处工作的承建商/雇主应：

- 找出及纠正危险状况，包括构筑物顶部未设有效防护的孔洞及边缘；
- 确保所有构筑物顶部的孔洞已妥善围封或覆盖，并张贴显著的警告告示以警惕工人下堕的危害；
- 为构筑物顶部未设有防护的边缘设置及保持适当的护栏及底护板；以及
- 确保为在构筑物顶部的每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修。



5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件