



## 职安警示

### 从工作平台的孔洞堕下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地点：湾仔一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在竹制天花平台上一个孔洞旁的一把人字铝梯顶部工作时，越过平台孔洞周边所设置的护栏堕下约 5.5 米死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

承建商／雇主应认定工作环境中的下堕危害并制订相关安全预防措施，其中包括-

- 在可行情况下，应避免使用梯子进行高处工作；
- 孔洞须稳固地覆盖或搭建适当的护栏，以防止有人堕下；
- 于当眼处张贴适当告示，以提醒工人堕下的危害；以及
- 设有有效的监控及监督制度，以确保工人严格遵从上述的安全预防措施。



## 5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

---

<sup>1</sup> 按此检视文件