



职安警示

从楼内穿越未装上玻璃的窗框堕下

1. 意外日期：2012 年 10 月

2. 意外地点：长沙湾一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在一幢兴建中楼宇的 26 楼内，站于一把梯子上进行装修工作时，从楼内穿越仍未装上玻璃的窗框堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人在进行室内装修工程时从高处堕下，承建商/雇主应：

- 找出由工作性质及位置可能引起的危险状况，以及制订相关的安全预防措施；
- 使用合适的棚架或设有足够高度护栏的工作平台，以替代梯子在高处进行工作；
- 若使用棚架或工作平台为不切实可行，须提供适当的防堕装置，并实施有效的监管制度，以确保工人充分及正确地使用该等防堕装置；以及
- 在有人可堕下不少于 2 米的空隙附近当眼处张贴告示。



5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《慎防从高处堕下》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件