



职安警示

构筑物顶部的冷气装置维修工作

1. 意外日期：2012 年 8 月

2. 意外地点：荃湾一间餐厅

3. 意外摘要：

一名电工在一个位于后巷的构筑物之顶部进行冷气装置维修工作时，怀疑从约 3 米高处堕下死亡。

4. 给东主／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事构筑物顶部高处工作的东主/雇主应：

- 进行风险评估及制订安全施工程序；
- 于构筑物顶部边缘设置及保持适当的护栏及底护板；以及
- 确保为构筑物顶部的每个工作地方提供适当和足够的安全进出途径，并作妥善维修。



5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件