



## 职安警示

### 被倒车中的象式起重车撞斃

1. 意外日期： 2019 年 10 月
2. 意外地点： 一个货柜场
3. 意外摘要：

一名男工在货柜场内工作时被一辆倒车中的象式起重车(一种用于处理货柜的起重作业装置)撞毙。

4. 給東主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在工作地点内被移动中的作业装置撞倒，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作环境及其他在工作地点工作中的工人 / 雇员，找出所有与操作移动作业装置相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果及相关安全指引，制定及实施一个有效的交通管制系统；
- 在工作地点内设置供工人 / 雇员使用的安全通道，通道须与移动作业装置分隔，并妥为保养；
- 使用适当的屏障及标志以划分指定的工人 / 雇员通道；



- 在当眼处张贴告示，提醒工人 / 雇员留意操作中的移动作业装置及促使他们使用指定的通道；
- 实施管制措施以防止未获授权人士进入移动作业装置的操作范围及其行车道；
- 为每个移动作业装置安装适当的安全设备如闭路电视，以加强操作员对路面状况的视野，及安装一套在倒车时可听见及可看见的警告讯号设备，以提醒附近工人 / 雇员。所有设备均须妥善保养以确保其效能；
- 如移动作业装置的操作员看不清路面状况或视线受阻碍时，须委任一名讯号员向该操作员提供指示；
- 确保每名工人 / 雇员在工作地点内穿着高能见度或反光背心，让人易于识别；
- 确保移动作业装置只由持有适用于该种类作业装置的有效证书的人士操作；
- 限制移动作业装置的车速，并采取有效的步骤以禁止超速驾驶；
- 确保有人 / 行人在工作地点内工作或行经的每一部分地方均有充足照明；
- 向所有工人 / 雇员，尤其是工作地点内的操作员及讯号员，提供与交通管制系统有关的安全资料、指导及训练；并确保他们熟悉相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。



## 5. 参考资料：

- [《安全工系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《货柜场内机械处理安全工作守则》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

<sup>1</sup> 按此檢視文件