



职安警示

从高处堕下

1. 意外日期： 2021 年 5 月
2. 意外地点： 正在进行屋顶维修的仓库
3. 意外摘要：

一名仓库董事在仓库的屋顶上进行防水工程时，因他踩踏的屋顶瓦楞面板突然破开而堕下至地面。他严重受伤并于两日后在医院离世。

4. 给雇主／僱主的职安警示：

为防止任何工人／雇员从高处堕下，在楼宇或构筑物的顶部从事任何维修工作的雇主／僱主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质、顶部的构造与结构状况及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对那些可引致工人／雇员堕下的危险地方；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序，以减低工人／雇员面对的风险，如堕下的危害；
- 严禁进入易破的构筑物或在其上方工作；



- 确保有关工作可从安全的地方进行及避免工人 / 雇员在任何可从高处堕下的危险地方或其附近进行工作；
- 如不能避免在危险地方或其附近进行工作，须采取足够的步骤，包括设置并确保工人使用设有围栏及底护板的合适工作平台；
- 若因工作环境特殊（例如狭窄的空间）而不能设置合适的工作平台，须向相关工人 / 雇员提供适当的安全吊带，并在工作地点设置适当及稳固的系稳点、独立救生绳或防堕系统，以供他们所配戴的安全吊带得以持续地系稳着；
- 采取适当步骤确保工人 / 雇员在工作期间正确使用安全吊带、系稳点、独立救生绳及防堕系统；
- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口；
- 为每名工人 / 雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有相关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。



5. 参考资料：

- [《安全工 作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件