



职安警示

从梯子堕下

1. 意外日期：2021 年 2 月
2. 意外地点：一幢住宅楼宇
3. 意外摘要：

一名工人站在梯子清理位处一幢住宅楼宇开敞式楼梯平台上的排水管的淤塞时，怀疑从梯子上堕下并越过平台上的铁栏至 2 楼的簷篷上身亡。

4. 給承建商／僱主的职安警示：

为防止任何工人／僱员在进行排水管维修工作时从高处堕下，其承建商／僱主应：

- 委任合资格人士进行针对性风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其是与离地工作有关的堕下危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例、已获认可的安全标准及相关指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口；
- 如不能避免离地工作，应提供并确保工人／僱员在进行离地工作时使用合适的工作平台或其他作承托用的安全设施；



- 在进行轻便工作时，若因工作环境限制（例如狭窄的工作空间）而未能搭建合适的工作平台或其他作承托用的安全设施，应提供并确保工人使用合适的梯台或功夫橈；
- 为每名工人／僱员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有有关工人／僱员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)

¹ 按此檢視文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。