



职安警示

从窗口堕下

1. 意外日期： 2019 年 8 月
2. 意外地点： 一个位于综合用途楼宇高层的办公室单位
3. 意外摘要：

一名办公室职员踏上工作枱面意图触及天花吊柜时，穿越邻近的窗口并堕下至街上死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止有人在窗口或其旁边工作时堕下，东主 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质、工作地点的环境及特色，包括处所布局所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对从窗口堕下的危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 为避免工人 / 雇员在危险地方进行工作时堕下，在合理可行的范围内，透过适当的设计及摆放家具、装置及设备，让工作能在地面上安全地进行；



- 如不能避免在靠近窗口的位置进行离地工作，在工作开始前须确保窗门已安装稳固窗花或已适当地把窗门关闭并牢固地锁上；
- 提供及确保适当地使用合适作支持用的设施如梯台或功夫橇，以进行离地工作；
- 向所有工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹按此检视文件