



## 职安警示

### 被堕下的石屎废料击毙

1. 意外日期： 2019 年 7 月
2. 意外地点： 一个楼宇建筑地盘
3. 意外摘要：

一名工人在一幢兴建中的楼宇外围地面上进行墨斗工作时被堕下的石屎废料击毙。当时，部分架设在该楼宇外墙高层位置的竹棚架及保护网已被拆除。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在建筑地盘内遭堕下的任何物件击中，承建商 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质、工作环境及在附近正进行的工程所涉及的影响后，找出所有与该工作有关的潜在危害，尤其针对物件堕下的危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例、相关工作守则及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 当楼宇外墙架设了棚架时，须确保没有任何可从高处堕下的松散物料放置或堆迭在或接近该外墙棚架；



- 当可预见有物件堕下的危害时，应封锁、围封或以其他方式严禁任何工人 / 雇员进入有关危险范围；
- 在当眼处张贴告示，提醒工人有关物件堕下的危害；
- 为每名涉及相关工作的工人提供合适并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)<sup>1</sup>
- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全帽的拣选、使用及保养指引》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

<sup>1</sup>按此检视文件