



## 职安警示

### 被倒塌的工字铁击毙

1. 意外日期： 2019 年 12 月

2. 意外地点： 一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在切割一支高架工字铁期间，该支工字铁突然倒塌并击毙另一名正在切割突出地面钢筋的工人。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止有工人 / 雇员在地盘内遭拆卸中的任何结构或其部份击中，有关的承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与工作有关的潜在危害，尤其针对物件堕下的危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 确保没有工人 / 雇员在拆卸中的结构或其任何部份的底部工作、途经或逗留；
- 在合理切实可行范围内围封拆卸区，及展示适当的警告告示，及采取控制措施以防止未获授权人士进入该围封区域；



- 确保被拆卸的结构或其任何部份已适当及稳固地支持及悬吊着，以防止非故意的移动；
- 为所有工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及管理制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)<sup>1</sup>
- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

<sup>1</sup> 按此检视文件