



职安警示

被倒车中的运水车撞毙

1. 意外日期： 2019 年 11 月

2. 意外地点： 一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人携带工具前往工作地点时被一辆倒车中的运水车撞毙。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在建筑地盘内被移动中的车辆撞倒，负责的承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作环境、驾驶路线及工人的活动后，找出所有与在地盘范围内操作移动车辆相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果及相关安全指引，制定及实施一个有效的交通管制系统；
- 在地盘内设置供工人使用的安全通道，通道须与移动车辆分隔，并妥为保养；
- 使用适当的屏障及标志以划分指定的工人通道；
- 在当眼处张贴告示，提醒工人留意操作中的移动车辆及促使



他们使用指定的通道；

- 实施管制措施以防止未获授权人士进入移动车辆的操作范围及其行车道；
- 在合理可行的情况下，为每部移动车辆安装适当的安全设备如闭路电视，以加强操作员对路面状况的视野，及安装一套在倒车时可听见及可看见的警告讯号设备，以提醒附近工人。所有设备均须妥善保养以确保其效能；
- 如移动车辆的驾驶员看不清路面状况或视线受阻碍时，须委任一名讯号员向该驾驶员提供指示；
- 确保每名涉及道路工作或在车道附近工作的工人穿着高能见度或反光背心，让人易于识别。
- 向所有工人提供与交通管制系统有关的安全资料、指导及训练；并确保他们熟悉相关的安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》¹](#)

¹ 按此檢視文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。