



职安警示

从木梯上堕下

1. 意外日期： 2021 年 3 月
2. 意外地点： 一幢住宅大厦
3. 意外摘要：

一名工人站在木梯准备为翻新中的高层住宅单位的露台进行天花板油漆工作时，怀疑从梯子上堕下并越过露台的栏杆至地下身亡。

4. 给承建商／僱主的职安警示：

为防止任何工人／雇员在进行翻新工作时从高处堕下，承建商／僱主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对在离地工作时堕下的风险；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例、已获认可的安全标准及相关指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 尽可能避免进行离地工作，例如提供及使用专设的工具，令工人／雇员可于地面完成工作，尤其是要在设有围栏或矮墙的楼边附近工作；
- 如离地工作不能避免，须采取足够的步骤，包括设置并确保工人使用设有围栏及底护板的合适工作平台、合适轻便工作



台或其他作支持用的安全设施；

- 若因工作环境特殊（例如狭窄的空间）而不能设置合适的工作平台，须向相关工人 / 雇员提供适当的安全吊带，并在工作地点设置适当和稳固的系稳点、独立救生绳或防堕系统，以供他们所配戴的安全吊带得以持续地系稳着；
- 采取适当步骤确保工人 / 雇员在工作期间正确使用安全吊带、系稳点、独立救生绳及防堕系统；
- 避免使用梯具及不合安全规格的棚架进行离地工作；
- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口；
- 为每名工人 / 雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有有关的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)

¹ 按此检视文件



- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。