



职安警示

从木梯上越过楼梯栏杆堕下

1. 意外日期：2022 年 7 月

2. 意外地点：複式住宅

3. 意外摘要：

一名工人在一个复式住宅单位内的上层靠近室内楼梯的平台上，站在木梯进行墙纸工作时跌倒，并越过楼梯栏杆堕下至下层。该名工人头部受伤，并在两日后死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人／雇员在进行装修工作时从高处堕下，其东主／雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其是涉及离地工作；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例、已获认可的安全标准及相关指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 尽可能避免进行离地工作，例如提供及使用专设的手工具，令有关工作可于地面上进行；尤其是要在设有围栏或矮墙的楼边附近工作；



- 如离地工作不能避免，须采取足够的步骤，包括设置并确保工人使用设有围栏及底护板的合适工作平台、合适轻便工作台或其他作支持用的安全设施；
- 若因工作环境特殊（例如狭窄的空间）而不能设置合适的工作平台，须向相关工人 / 雇员提供适当的安全吊带，并在工作地点设置适当及稳固的系稳点、独立救生绳或防堕系统，以供他们所配戴的安全吊带得以持续地系稳着；
- 采取适当步骤确保工人 / 雇员在工作期间正确使用安全吊带、系稳点、独立救生绳及防堕系统；
- 避免使用梯具及不合安全规格的棚架进行离地工作；
- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口；
- 为每名工人 / 雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；
- 向所有有关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)

¹ 按此检视文件



- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)
- [《装修及维修工程的职业安全 - 商用及住宅单位业主及租户须知》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。