



职安警示

从折梯堕下

1. 意外日期： 2026 年 3 月
2. 意外地点： 一幢商业大厦
3. 意外摘要：

一名工人正在拆卸商业大厦内玻璃幕墙上的金属百叶窗时，从金属折梯上堕下至地面。他头部严重受伤，并在翌日死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人在进行离地工作时从梯具堕下，承建商／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 如不能避免离地工作，应提供并确保工人在进行离地工作时使用合适的工作平台或其他作承托用的安全设施；
- 在进行轻便工作时，若因工作环境限制（例如狭窄的工作空间）而未能搭建合适的工作平台或其他作承托用的安全设施，应提供并确保工人使用符合相关安全法例要求及标准的合适梯台或功夫凳；
- 应按照制造商手册完全伸展及锁好工作台的稳定装置或支撑脚（如有的话），以确保其稳定性；
- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口；



- 为工人提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在建筑地盘内适当地配戴；
- 在充分考虑高处工作安全后，制定及实施一个有效的百叶窗拆除工作的监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹：

- [《高处工作安全概览》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件