



职安警示

从货车尾板堕下

1. 意外日期： 2025 年 6 月
2. 意外地点： 一间食品工厂
3. 意外摘要：

一名工人在使用电动托盘搬运车于已升高的货车尾板平台上，将卡板搬运回货车车斗时，从平台堕下至地面，该名工人头部受伤，并于当日离世。

4. 给货车拥有人 / 雇主的职安警示：

为防止任何从事货车装卸及处理货物的工人从高处堕下，货车的拥有人 / 雇主应提供及维持以下预防措施：

- 为货车上的任何工作地点提供适当和足够的安全进出口，并确保工人正确使用该等安全进出口；
- 确保已采取足够的安全预防措施以防止工人从高处堕下，例如为每名工人提供并确保其工作时正确使用有效的防堕保护系统；
- 于适当位置张贴显眼的警告带，以提醒工人注意堕下危害；
- 制定及实施一个使用尾板的安全工作系统，并设有有效的监察及控制制度；以及



- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及相关安全措施。

5. 参考资料¹:

- [《安全指引 — 预防被货车尾板夹伤的危害》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件