



職安警示

從貨車尾板墮下

1. 意外日期： 2025 年 6 月
2. 意外地點： 一間食品工廠
3. 意外摘要：

一名工人在使用電動托盤搬運車於已升高的貨車尾板平台上，將卡板搬運回貨車車斗時，從平台墮下至地面，該名工人頭部受傷，並於當日離世。

4. 給貨車擁有人／僱主的職安警示：

為防止任何從事貨車裝卸及處理貨物的工人從高處墮下，貨車的擁有人／僱主應提供及維持以下預防措施：

- 為貨車上的任何工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並確保工人正確使用該等安全進出口；
- 確保已採取足夠的安全預防措施以防止工人從高處墮下，例如為每名工人提供並確保其工作時正確使用有效的防墮保護系統；
- 於適當位置張貼顯眼的警告帶，以提醒工人注意墮下危害；
- 制定及實施一個使用尾板的安全工作系統，並設有有效的監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關安全措施。



5. 參考資料¹：

- [《安全指引 — 預防被貨車尾板夾傷的危害》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件