



职安警示

从工作平台堕下

1. 意外日期： 2026 年 7 月
2. 意外地点： 一个飞机维修工场
3. 意外摘要：

一名技工在飞机库内的飞机对接系统工作平台上工作期间，从工作台间的空隙堕下约 5 米至地面，导致头部严重受伤。他被送往医院时已失去知觉，并于同日不治。

4. 给东主／雇主的职安警示：

为防止任何工人在进行飞机维修工作期间从高处堕下，东主／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 确保妥善搭建和使用合适的工作平台，以进行不能安全地在地面上或从地面处或从一个永久性构筑物安全地进行的飞机维修工作；
- 确保工作地点内每个可能对任何人的安全构成危险的平台或孔洞，均(i)以高度高于平台上的平面或孔洞的边缘 900 毫米的护栏安全围封；及(ii)设有高度不少于 200 毫米的合适底护板或其他同类屏障；
- 确保所有没有设置防护的边缘、孔洞、空隙已架设适当护栏或覆盖物；
- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口；



- 在充分考虑高处工作安全的情况下，制定及实施一个有效的飞机维修工作的监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹：

- [《高处工作安全概览》](#)
- [《安全工系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不~~不~~负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件