



職安警示

從工作平台墮下

1. 意外日期： 2026 年 7 月
2. 意外地點： 一個飛機維修工場
3. 意外摘要：

一名技工在飛機庫內的飛機對接系統工作平台上工作期間，從工作台間的空隙墮下約 5 米至地面，導致頭部嚴重受傷。他被送往醫院時已失去知覺，並於同日不治。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人在進行飛機維修工作期間從高處墮下，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 確保妥善搭建和使用合適的工作平台，以進行不能安全地在地面上或從地面處或從一個永久性構築物安全地進行的飛機維修工作；
- 確保工作地點內每個可能對任何人的安全構成危險的平台或孔洞，均(i)以高度高於平台上的平面或孔洞的邊緣 900 毫米的護欄安全圍封；及(ii)設有高度不少於 200 毫米的合適底護板或其他同類屏障；
- 確保所有沒有設置防護的邊緣、孔洞、空隙已架設適當護欄或覆蓋物；
- 在每個工作地點提供及維持適當和足夠的安全進出口；



- 在充考慮高處工作安全的情況下，制定及實施一個有效的飛機維修工作的監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《高處工作安全概覽》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件