



职安警示

从钢制车辆斜平台上堕下

1. 意外日期： 2025 年 12 月
2. 意外地点： 一个车辆维修工场
3. 意外摘要：

一名工人在车辆维修工场内进行车辆清洁工作时，在一个钢制车辆斜平台上行走期间，从一米高处堕下到地面。他被送往医院后，于同日不治身亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在进行离地工作时从高处堕下，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 尽可能避免进行离地工作，例如提供及使用专设的手工具，令有关工作可于地面上安全地进行；
- 如不能避免离地工作，应提供并确保工人在进行离地工作时使用合适的工作平台或其他作承托用的安全设施；
- 在进行轻便工作时，若因工作环境限制（例如狭窄的工作空间）而未能搭建合适的工作平台或其他作承托用的安全设施，应提供并确保工人使用符合相关安全法例要求及标准的合适梯台或功夫橇；
- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口；



- 在充分考虑离地工作安全后，制定及实施一个有效的清洗車輛工作的监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹:

- [《高处工作安全概览》](#)
- [《高处工作意外致命个案集》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件