



## 职安警示

### 从金属塔式通架堕下

1. 意外日期： 2023 年 5 月
2. 意外地点： 一間船厂
3. 意外摘要：

一名工人在船厂内一个设有部份围栏的金属塔式通架的工作台上，把鏈式吊索扣于该棚架以便随后进行棚架移位工作时，墮下約 5.8 米喪生。

4. 給东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在进行离地工作时从高处堕下，东主 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有相关的潜在危害，尤其是涉及离地工作；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及相关工作守则的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口；
- 若需要进行离地工作，提供并确保工人正确使用适当的工作平台；



- 确保可引致工人 / 雇员下堕的每一工作平台 / 平台边沿设有适当的护栏；
- 确保每一工作平台均以夹板或木板铺密，而夹板或木板须稳固和平坦地搁在其支持物上；
- 如使用独立式工作平台，确保该工作平台是垂直搭建于坚实的地基上；
- 使用工作平台前，根据工作平台供应商所提供或其他等同的安全检查单，以验证工作平台处于良好状态；
- 向所有参与有关工作的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉有关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制系统，以确保上述安全措施得以落实。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《金属棚架工作安全守则》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> 按此检视文件



职业安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
劳工处  
Labour Department



### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。