



职安警示

从金属结构堕下

1. 意外日期： 2023 年 12 月
2. 意外地点： 一幢兴建中的楼宇
3. 意外摘要：

一名工人在一个楼面孔洞协助搭建一个临时金属结构时，堕下约六米至地面。他被送往医院，并于翌日离世。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员从高处堕下，进行高处搭建临时金属结构工作的承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，尤其注意工人 / 雇员可从高处堕下的危险地方，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及安全指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 严禁在非设计为工作平台的构筑物上进行工作；
- 确保有关工作可从安全的地方进行及避免工人 / 雇员在任何可从高处堕下的危险地方或其附近进行工作；
- 如不能避免在危险地方或其附近进行工作，须向每名工人 /



雇员提供合适的安全吊带，并于工作期间，该安全吊带的悬挂绳须持续系于适当及稳固的系稳点；

- 采取适当步骤确保工人 / 雇员在工作期间正确使用安全吊带、系稳点、独立救生绳及防堕系统；
- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口给予工人 / 雇员使用；
- 向所有相关工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉工作环境、安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。