



## 职安警示

### 遭倒车中的压实机辗毙

1. 意外日期： 2026 年 6 月
2. 意外地点： 一个重铺中的运动场
3. 意外摘要：

一名项目经理在监督运动场的沥青碾压及滚压工程期间，遭一辆正在倒车中的压实机撞倒并辗过。他当场证实死亡。

#### 4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人被移动的作业装置危害，承建商／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 在合理切实可行范围内，把沥青碾压及铺设工作的区域围封，并展示适当的警告告示及实施控制措施，以防止未经授权人士进入该围封区域；
- 为工人提供及维持安全通道，该通道须与移动的作业装置分隔，并使用适当的屏障及标志加以划分；
- 当操作员的视线受阻时，委派讯号员管控移动的作业装置的运作，并与操作员保持有效沟通；
- 确保移动的作业装置的安全装置，包括倒车时的视听警报器均维持在良好操作状态，并在整个工作过程中保持有效运作；
- 在当眼处张贴告示，提醒工人留意移动的作业装置及使用



指定的通道；

- 确保移动的作业装置由曾接受适当训练并有足够能力的人士按照制造商的指引进行妥善的保养；
- 确保移动的作业装置只由曾接受适当的训练和合资格操作移动的作业装置的人士操作；
- 确保每名工人在沥青碾压及铺设工作的区域已穿着高能见度或反光背心；
- 制定及实施一个有效的沥青碾压及铺设工作的监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

## 5. 参考资料<sup>1</sup>：

- [《在建筑地盘安全使用负荷物移动机作搬土工作指引》](#)
- [《安全工系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

<sup>1</sup> 按此检视文件