



職安警示

遭倒車中的壓實機輾斃

1. 意外日期： 2026 年 6 月
2. 意外地點： 一個重鋪中的運動場
3. 意外摘要：

一名項目經理在監督運動場的瀝青碾壓及滾壓工程期間，遭一輛正在倒車中的壓實機撞倒並輾過。他當場證實死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人被移動的作業裝置危害，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 在合理切實可行範圍內，把瀝青碾壓及鋪設工作的區域圍封，並展示適當的警告告示及實施控制措施，以防止未經授權人士進入該圍封區域；
- 為工人提供及維持安全通道，該通道須與移動的作業裝置分隔，並使用適當的屏障及標誌加以劃分；
- 當操作員的視線受阻時，委派訊號員管控移動的作業裝置的運作，並與操作員保持有效溝通；
- 確保移動的作業裝置的安全裝置，包括倒車時的視聽警報器均維持在良好操作狀態，並在整個工作過程中保持有效運作；
- 在當眼處張貼告示，提醒工人留意移動的作業裝置及使用



指定的通道；

- 確保移動的作業裝置由曾接受適當訓練並有足夠能力的人士按照製造商的指引進行妥善的保養；
- 確保移動的作業裝置只由曾接受適當的訓練和合資格操作移動的作業裝置的人士操作；
- 確保每名工人在瀝青碾壓及鋪設工作的區域已穿著高能見度或反光背心；
- 制定及實施一個有效的瀝青碾壓及鋪設工作的監察及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《在建築地盤安全使用負荷物移動機作搬土工作指引》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件