



职安警示

被堕下的吊重滑车击中

1. 意外日期： 2026 年 5 月
2. 意外地点： 一个污水渠改善工程地盘
3. 意外摘要：

一名工人在单轨吊重滑车附近的地面工作时，遭从单轨横梁前端堕下的吊重滑车击中。他头部严重受伤，并于同日在医院证实不治。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止单轨吊重滑车运作期间有任何工人遭堕下物击中，拥有人／承建商／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 确保单轨横梁的两端，均已按照制造商的指引，正确安装并妥善保养合适且有效的端部止动装置，以防止吊重滑车行驶超越其设计的限制；
- 确保单轨吊重滑车及相关装置结构良好、以坚固及可靠的物料制成，并已按照制造商的指引正确安装；
- 确保单轨吊重滑车在操作前，经由合资格检验员进行测试和彻底检验，证明该单轨吊重滑车处于安全操作状态；
- 确保单轨吊重滑车由曾接受适当的训练并有足够能力的人士按照制造商的指引进行妥善的保养；



- 委派一名合格的吊运督导人员监督吊运操作，以确保所有风险已有效地消除或减轻；
- 在合理切实可行范围内适当地围封所有吊运区，并展示适当的警告告示；
- 若围封吊运区并不是合理切实可行，则须采取其他有效措施，例如委任足够的看守人员，以确保未获授权的人士不得进入吊运区；
- 确保所有人在负荷物正在升起、降下或悬吊时与吊重滑车保持安全距离，且绝不在其下方工作或逗留；
- 制定及实施一个有效的吊运操作的监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹：

- [《工厂及工业经营\(起重机械及起重装置\)规例简介》](#)
- [《起重机械及起重装置的检查、检验和测试指南》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。