



## 職安警示

### 夾斃於廢物貨櫃拖車與廢物傾倒台之間

1. 意外日期： 2023 年 12 月
2. 意外地點： 一個堆填區
3. 意外摘要：

一名工人在堆填區內協助進行廢物傾倒工作時，被夾斃於正在倒車的一輛廢物貨櫃拖車與廢物傾倒台之間。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何涉及流動車輛的廢物傾倒工作的工人／僱員在進行工作期間遭受危害，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士就廢物傾倒工作進行針對性風險評估，評估應括涉及的車輛（例如廢物貨櫃拖車）和作業裝置（例如廢物傾倒台），在充分考慮工作環境、工作性質、車輛行駛路線及作業裝置的操作後，找出所有相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定廢物傾倒工作的安全施工方法及程序；
- 為廢物傾倒工作劃設作業區，並實行嚴格的進入管制措施；
- 於當眼位置張貼適當的警告告示，以阻止未獲授權的人士進入作業區，尤其當有車輛行駛時；



- 對於卸載廢物貨櫃，特別是在廢物傾倒台上卸載時，應實行一切必要的控制措施，以確保卸載期間沒有人停留在廢物傾倒台的平台；
- 讓廢物貨櫃拖車及其他相關車輛的司機在倒車時能夠清楚地看見車輛後方情況，例如提供倒車視像裝置；
- 確保車輛處於倒車模式時會發出警報的倒車警報系統在任何時間均保持運作正常；
- 凡司機在倒車時對車輛的後方沒有清晰無阻的視野，尤其當車輛倒車至廢物傾倒台的平台時，應派駐訊號員向司機發出有效的訊號；
- 確保為所有參與廢物傾倒工作的人員提供及使用有效通訊系統，令彼此間能進行有效的協調；
- 確保在每個工作地點均有足夠及合適的照明，程度須達到足以使參與廢物傾倒工作的每個人都能清楚地看到工作地點，尤其是廢物傾倒台的平台；
- 提供高能見度反光衣予所有從事廢物傾倒工作的工人／僱員，並確保他們正確使用這些裝備；
- 確保廢物傾倒工作由具相關訓練和實際經驗的人士進行；
- 向所有參與工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 訂立及實施有效的監督制度，以確保上述的安全措施得以落實。



## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

<sup>1</sup> 按此檢視文件