



职安警示

被夹于自动梯内的移动部件

1. 意外日期： 2024 年 11 月
2. 意外地点： 一幢商业大厦
3. 意外摘要：

当一名学徒进行自动梯维修工作时，堕进打开了的自动梯的坑内，并被夹于其内移动中的部件。他于同日在医院内证实死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人在进行自动梯维修工作时被夹于移动中的部件，承建商／雇主应提供及维持以下预防措施：

- 确保自动梯的总掣由负责人关闭、上锁并加上标记，以防止机械部件突然启动。在未得(i)所有参与工作人员的同意，以及(ii)负责人确认自动梯内危险位置无人在场，不得开动自动梯；
- 倘若自动电梯的一个或多个梯级或梯踏板已经拆除而且在自动梯的上形成洞口，应确保(i)没有工人能自行操作和开动自动梯，以及(ii)工人须乘在所形成洞口的后面部分并以手控模式进行表面检查／检验工作；
- 除非确保自动梯的总掣已经关闭、锁好并加上标记，而自动梯已处于静止状态，否则所有工人不得进入自动梯梯架中进行任何维修工作；
- 确保梯级、梯踏板、梳齿板或自动梯的其他类似组件被拆除后，除非所有工人都已经离开自动梯，否则切勿开动自动梯进行测试或调教；



- 确保参与自动梯维修工作的学徒在合格的注册人士的直接监督下进行；
- 制定及实施一个自动梯维修工作的安全工作系统，包括有效的监察及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹:

- [《工作安全守则\(升降机及自动梯\)》](#)
- [《升降机工程及自动梯工程实务守则》](#)
- [《自动梯的负责人手册》](#)
- [《升降机安装、保养及维修工作致命意外个案集》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

¹ 按此檢視文件



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。