



## 职安警示

### 被搅拌机的混合器搅臂夹倒

1. 意外日期： 2023 年 1 月
2. 意外地点： 一間食品工厂
3. 意外摘要：

一名女子在操作一部电动搅拌机进行食品生产工作时跌进机器的搅拌桶内，她被机器的旋转混合器搅臂夹毙。

#### 4. 給東主／僱主的职安警示：

为防止机械的危险／移动部件(如旋转混合器搅臂)危及正在操作、进行检查、维修、修理或清洁机械的工人／雇员，东主／雇主应提供及维持一个安全的工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作环境、工作性质及机械的位置及构造后，找出所有相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，制造商的规格／说明，并在合乎安全法例及相关指引的要求下，为工作制定安全施工方案及程序，以减低工人／雇员面对的风险；
- 在机械的所有危险部件加以有效护罩及／或使用合适的屏障把移动部件暴露的危险区围封，以免机械的任何危险／移动部件危及任何人；



- 当划分了危险区时，须实行严格管制措施，并于当眼位置张贴适当的警告告示，限制未获授权人士进入该危险区；
- 在进行机械检查、维修、修理或清洁时，若不可避免要暂时移除该机械的危险部件／暴露的移动部件的护罩／屏障，应实施工作许可证制度并采取适当的安全措施，当中包括在获准进入危险区前必须已关掉及锁上机械的电源，并张贴适当的警告告示；
- 确保工作由具相关训练及实际经验的人士进行；
- 向所有参与的工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序、安全措施及紧急应变计划；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保所有安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《机械的防护及操作手册》<sup>1</sup>](#)

---

<sup>1</sup>按此检视文件



\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。