



職安警示

被拖車撞倒

1. 意外日期： 2021 年 11 月
2. 意外地點： 一間巴士車廠
3. 意外摘要：

一名清潔女工行經巴士車廠的車道時被一輛拖車撞倒。她的身體嚴重受傷，並於同日在醫院去世。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人在工作地點內被移動的車輛所危及，負責的東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作環境、在工作地點內操作的車輛的大小及類型、交通路線及工人的活動後，找出所有在工作地點範圍內與移動的車輛相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果及相關安全指引，制定及實施一個有效的交通管制系統；
- 為工作地點的交通訂立安全的規劃，其中包括：
 - 在可行情況下，以單向系統安排工作地點的交通路線，限制倒車及防止因“雙向”行車而引起的不一致移動，特別在轉角處及交會點；



- 在工人和車輛路線的交會地方，提供有適當標記及指示的過路處，以供工人使用；
 - 在可行情況下，為工人提供及維持安全通道，該通道須與移動的車輛分隔，並使用適當的屏障及標誌加以劃分；
 - 在當眼處張貼告示，提醒工人留意移動的車輛及提醒他們使用指定的通道；
 - 實施管制措施以防止未獲授權人士進入移動的車輛的操作範圍及其行車道；
- 確保每名司機在啟動車前，應特別留意可能在附近出現的工作人員或其他人士，並顧及車前後方的「盲點」；
 - 在適當的情況下，安裝額外的後視鏡、倒車警報器或感應器、及閉路電視，以應付由駕駛室望向車輛側面、前方及後方較差的視野；
 - 確保每名涉及在車道上或其附近工作的工人穿著高能見度或反光背心，讓人易於識別；
 - 向所有工人提供與交通管制系統有關的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全措施；以及
 - 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹

¹ 按此檢視文件



- [《資料、指導及訓練五部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。