



職安警示

被夾於履帶式起重機與金屬欄杆之間

1. 意外日期： 2025 年 9 月
2. 意外地點： 一個地基地盤
3. 意外摘要：

當一台履帶式起重機在鋼台上轉動時，一名在起重機附近的女工突然被夾於起重機尾部與鋼台的金屬欄杆之間。她被送往醫院，並於同日證實死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人被流動式起重機危害，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括但不限於以下預防措施：

- 在合理切實可行範圍內，把作業裝置的操作區域劃設及圍封，並展示適當的警告告示，及採取管制措施以禁止未獲授權的人進入該圍封範圍；
- 確保移動作業裝置的任何部分與附近的物體之間保持不少於 600 毫米闊的無阻通道；當維持此通道不可行時，則須確保當作業裝置正在使用／操作時，任何人不得靠近該作業裝置；
- 確保在操作作業裝置的位置有充足的視野，讓操作員可安全操作作業裝置；並在有需要時提供輔助設備，例如智能設備、閉路電視及鏡子等以改善受阻礙視野的能見度；
- 確保起重機操作員保持警覺及注意周圍環境，並在操作過程中加倍小心，以防止與附近的工人、設備、建築物及其他物件發生碰撞，以保障自身及作業區域內所有人員的安全；



- 如在特殊環境下操作作業裝置，例如於擠迫的工作環境內或接近附近的物件時，須委派訊號員向操作員發出提示訊號，同時確保注意訊號員的工作位置，以防止他遭受附近任何作業裝置操作時所帶來的危害；
- 確保每名工人在作業裝置的操作區域已穿著高能見度或反光背心；
- 制定及實施一個使用流動式起重機有效的監督及控制制度；以及
- 向所有相關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《安全使用流動式起重機工作守則》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件