



職安警示

被墮下物件擊斃

1. 意外日期： 2021 年 12 月
2. 意外地點： 一個拆卸地盤
3. 意外摘要：

一名男工在一個拆卸地盤內清拆金屬構築物時，被由另一個相鄰拆卸地盤墮下的混凝土廢料擊斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在建築地盤內遭墮下的任何物件擊倒，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、工作環境、以及當相鄰地盤或在其附近有建築活動進行時、有關工作活動的性質（例如拆卸工程）及工作進度後，找出所有與該工作有關的潛在危害，尤其針對物件由相鄰地盤（例如正在拆卸的樓宇）墮下的危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、相關工作守則及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 當相鄰地盤正進行的建築活動可能對工人造成危險時，為兩個建築地盤的工作作出所需的安排；
- 確保在進行任何拆卸工程前，須充分考慮鄰近的交通、行人、建築物的使用者及所有拆卸工人的安全及便利的情況後，就相關的情況架設足夠及有效的安全設施，例如圍板、



有蓋行人通道、墜台及斜柵，並須妥善保持其狀況良好直至拆卸工作完成為止；

- 確保圍板、有蓋行人通道、墜台、斜柵及所有其他必要的防護設施的規格及構造細則合乎相關工作守則及指引，並切合地盤情況及所選拆卸方法的要求；
- 確保沒有鬆散物料放置或堆疊在樓面邊緣，以防止物料從該處墮下；
- 如有可能令地盤或附近的人受傷害或財產損失，嚴禁把廢料及其他物料從高處擲下、傾倒或投下；
- 在當眼處張貼警告，以提醒工人／僱員有關物件墮下的危害；
- 當可預見有物件墮下的危害時，應封鎖、圍封或以其他方式嚴禁任何工人／僱員進入有關危險範圍；
- 委任合資格及具經驗的地盤督導人員監督整個拆卸工程，以確保有效管理所有風險；
- 為每名涉及相關工作的工人／僱員提供合適並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有相關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。



5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹
- [《竹棚架工作安全守則》](#)¹
- [《建築物拆卸作業守則 2004年》](#)¹
- [《安全帽的揀選、使用及保養指引》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件