



職安警示

安裝天窗玻璃嵌板時從高處墮下

1. 意外日期：2018 年 1 月
2. 意外地點：一所正進行改建的醫院
3. 意外摘要：

一名工人在安裝天窗玻璃嵌板時，從天窗孔洞墮下約 6 米至平台。該工人頭部嚴重受傷，並於翌日離世。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員從高處墮下，參與建造工程涉及危險地方，如建築物天窗的東主／僱主應：

- 委任合資格人士就相關工作進行針對性的風險評估，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對那些可引致工人從高處墮下的危險情況；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關指引要求的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並妥為維修；
- 於未設防護的危險邊緣或孔洞架設適當護欄或覆蓋物，以防止任何人從上述邊緣或孔洞墮下；
- 安裝有效的個人防墮系統於必須工作但不切實可行架設護欄或覆蓋物的危險邊緣或孔洞作防墮用途。另須向每名從事相關工作的工人／僱員提供合適的安全吊帶，確保他們於工作期間從安全地點開始把身上的安全吊帶持續繫於適當和



穩固繫穩系統，並確保每名工人／僱員於工作期間正確使用有關安全設備；

- 提供符合安全標準並設有帽帶的安全帽予每名參與工作的工人／僱員，確保他們工作時配戴並把帽帶扣好；
- 向所有參與工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，以確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及管理制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》](#)¹
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)¹
- [《高處工作意外致命個案集》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件