



職安警示

從流動金屬梯墮下

1. 意外日期：2017 年 9 月
2. 意外地點：一個露天貯物場
3. 意外摘要：

一名從事風櫃清潔工作的工人使用流動金屬梯從風櫃頂爬回地面時，墮下約 2 米。該名工人頭部嚴重受傷，並在同日死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何人從高處墮下，從事作業裝置保養或維修的東主／僱主應：

- 委任合資格人士就相關工作進行針對性風險評估，在充分考慮其工作性質、作業裝置的大小及工作環境所涉及的影響後，找出所有與工程有關的潛在危害，尤其針對離地工作；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關工作守則的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 在可能的情況下，避免進行離地工作，例如使用特別設計的手工具，令有關工作可於地面上完成；



- 如不能避免離地工作，應提供並確保工人／僱員在離地工作時使用適用於該情況的合適工作平台或其他作承托用的安全設施，例如升降工作台；
- 在進行輕便工作時，如因工作環境的限制（例如狹窄的工作空間）而未能搭建合適的工作平台或其他作承托用的安全設施，則應提供並確保工人使用合適的梯台或功夫橈；
- 提供符合安全標準並設有 Y 型帽帶的安全帽予每名參與工作的工人／僱員，確保他們工作時配戴並把帽帶扣好；
- 向所有參與有關工作的工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉有關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及管理制度，以確保上述的安全措施得以落實。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)
- [《離地工作的安全指引》-建造業議會¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。