



職安警示

抽風式風扇維修工作

1. 意外日期：2011 年 8 月

2. 意外地點：屯門一間工廠

3. 意外摘要：

一部抽風式風扇在維修中解體，部分飛脫的碎片擊斃一名工人。

4. 給東主的職安警示：

為確保存放在工作地點的作業裝置安全，東主應：

- 實施一個預防性的維修計劃，以避免或減低作業裝置突然故障的風險；
- 定期為作業裝置的部件進行檢驗及測試，以找出存在毛病及制定補救措施；
- 進行風險評估及訂定適當的維修工作方法；以及
- 按照製造商的指引進行維修工作。

5. 參考資料：



- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹按此檢視文件