



職安警示

流動式起重機的轉動/移動

1. 意外日期：2011 年 12 月

2. 意外地點：銅鑼灣附近一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人於一部轉動中的履帶式起重機的機身及一度鐵欄所構成的空間被夾斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人被移動或轉動的起重機撞倒或夾倒，承建商/僱主應：

- 確保起重機的任何會移動的部分與附近的固定裝置之間保持不少於 600 毫米闊的無阻通道；
- 如不能保持上述的通道，不准任何人接近使用中的起重機；
- 在起重機側面及後面貼上「切勿接近」或其他警告告示；
- 如起重機操作員對附近範圍沒有清晰無阻的視野，派駐訊號員向該操作員發出有效的訊號；
- 安裝倒車視像裝置，使操作員可透過安裝於駕駛室內的顯示屏看到起重機後面的情況，以提升起重機的操作安全；
- 在吊運操作開始前，向所有參與吊運操作的工作人員提供有效



的通訊系統；以及

- 確保所有參與吊運操作的工作人員已接受適當的訓練及具備相關的知識。

5. 參考資料：

- [《安全使用流動式起重機工作守則》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件