



## 職安警示

### 樓宇翻新工程

1. 意外日期：2011 年 7 月

2. 意外地點：一幢位於半山正在翻新的住宅樓宇

3. 意外摘要：

一名工人在架設於樓宇天井外牆的竹棚內進行翻新工程時，從 19 樓墮下至 1 樓，傷重死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

- 必須在地盤內每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並妥為維修該等進出口。
- 必須採取足夠的步驟，包括設置適當的工作平台、木板路及路徑、護欄，以防止地盤內有任何人從高度不少於 2 米之處墮下。
- 竹杆與竹杆之間的綁扎件應緊固穩當。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》](#)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>按此檢視文件



- [《竹棚架工作安全守則》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。