



職安警示

工人墮下時被一根豎立的鋼筋刺斃

1. 意外日期：2011 年 9 月

2. 意外地點：赤鱸角一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在進行拆卸護牆模板工作時墮下，被一根豎立的鋼筋刺斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為避免在建築地盤內被突出的鋼筋刺傷的危害，承建商/僱主：

- 應使用適當的鋼筋蓋或木槽防護所有突出鋼筋的末端或將突出鋼筋的末端折彎；以及
- 當需要在突出的鋼筋以上的地點進行工作時，應採取安全措施防止人體墮下。



職業安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
勞工處
Labour Department



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。