



## 職安警示

### 被台式鑽床的旋轉部件纏著

1. 意外日期：2015 年 3 月

2. 意外地點：一間車輛維修工場

3. 意外摘要：

一名工人所穿著的外衣的長衣袖被一部台式鑽床的旋轉鑽咀纏著，引致窒息及隨後死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止工人被鑽床的旋轉部件纏著，東主／僱主應：

- 進行針對相關工作的風險評估，並充分考慮其工作性質、使用的機械及工作環境；
- 制定適當的鑽床操作安全工作程序，其中須充分考慮風險評估的結果；
- 採取足夠的步驟，以避免工人觸及機械的危險部件(包括在操作中的鑽床的旋轉部件)，例如在所有危險部件加以有效防護；
- 確保鑽床配備有效的開機與停機裝置，而該裝置的操控掣的設計及構造，須顧及機械的安全操作，及須置於可隨時、方便及安全操作之處；



- 確保工人操作鑽床時不得穿上寬鬆衣物或手套；
- 於當眼處張貼警告性告示，以提醒工人會被纏著的危害；
- 為操作鑽床的工人提供所需的安全資料、指導及訓練；以及
- 制定及實施有效的監察和控制系統，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《機械的防護及操作手冊》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

<sup>1</sup> 按此檢視文件